

Underhålls & renoveringsarbeten

Loftgång, Köpcentrum

- Tätskikt belägningsytans fundamentskarvar 4 st, kv Nordan 21 och 22
- Demontering kakelrad, kv Nordan 21, Willys butik
- Tätskikt mot husliv, kv Nordan 21, Willys butik
- Sparklist, rostfri utmed husliv, kv Nordan 21, Willys butik
- Belägningsytan, nya betongplattor, kv Nordan 21, Willys butik
- Dagvattenbrunnar, nya brunnar, kv Nordan 21, Willys butik
- Dagvattenledning, relining?, kv Nordan 21, Willys butik

Klart

- Betongskador, fundament undersida

Framtid 2025

- Belysningarmaturer ur funktion, säkringsproblem HLG 11

Klart

Gångbrotrappa HLG 35 är under utredning för tätskikt kontroll pga vattenskada i lokal

Pågår

Portentréytor Renovering av yta i anslutning till portentréer 6 st

Klart

Portentré, Ny avvattningsledning, stuprör, markräna HLG 23 och 18

Klart

Portentréer Slutföres nästa vecka med planteringsjobb



Klart

Gångbro, takkonstruktionspelare, rostskadade, HLG 23 och 30

Klart

Portentré, Ny avvattningsledning, stuprör, stenkista HLG 35

Klart



DIGITALFÖRVALTNING

Uppdaterad hemsida medlem Signalisten/Solnabostäder

Bilaga Ny detaljplan diskussionsunderlag